

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ നടപടിക്രമം

(ഹാജർ : # സന്ദീപ്.കെ.ജി)

സംഗ്രഹം

വിഷയം : തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് - എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം-മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ തദ്ദേശറോഡ് പുനരുദ്ധാരണ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട പ്രവൃത്തികളുടെ ഗുണനിലവാര പരിശോധന നടത്തുന്നതിനുള്ള ജില്ലാതല സാങ്കേതിക സമിതിയിലേക്ക് External Quality Monitor-മാരെ എംപാനൽ ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു..

ഉത്തരവ് നമ്പർ LSGD/PD/11216/2025-DB4 തീയതി: 03-10-2026

- പരാമർശം:
- 1) സർക്കാർ സർക്കുലർ നം: DB2/392/2024-LSGD-Part(1) തീയതി 29/11/2024
 - 2) ഈ കാര്യലയത്തിലെ ഇതേ നമ്പർ സർക്കുലർ തീയതി 15/04/2025
 - 3) ഈ കാര്യലയത്തിലെ ഇതേ നമ്പർ ഉത്തരവ് തീയതി 07/05/2025
 - 4) ഈ കാര്യലയത്തിലെ DLTC യ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നോട്ടീഫിക്കേഷൻ നം: LSGD/PD/31595/2024-DB4 തീയതി 07/01/2026
 - 5) ഈ കാര്യലയത്തിലെ ഇതേ നമ്പർ ഉത്തരവ് തീയതി 06-07-2026

ഉത്തരവ്

സംസ്ഥാനത്ത് തദ്ദേശസ്വയംഭരണങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വിവിധ റോഡുകൾ യുദ്ധകാലടിസ്ഥാനത്തിൽ പുനരുദ്ധാരണം നടത്തുന്നതിനായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ തദ്ദേശ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണ പദ്ധതി എന്ന പേരിൽ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. സൂചന 1 സർക്കുലർ പ്രകാരം ടി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട പ്രവൃത്തികളുടെ ഗുണനിലവാര പരിശോധന ഒരു ജില്ലാതല സാങ്കേതിക സമിതി നിർവഹിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് നിഷ്കർഷിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത കമ്മിറ്റിയിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, ഒരു External Technical Expert, പ്രവൃത്തിയുടെ നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്നിവർ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്. External Technical Expert നെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനായി താത്പര്യമുള്ള, വിരമിച്ച സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർമാർ / എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർമാർ എന്നിവരുടെ ഒരു പാനൽ, തസ്വഭവ ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ രൂപീകരിക്കേണ്ടതാണെന്ന് ടി സർക്കുലറിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു.

ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സൂചന 2 പ്രകാരം CMLRRP പ്രവർത്തികളുടെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കുന്ന മാർഗ നിർദ്ദേശങ്ങളും സൂചന(3) പ്രകാരം ജില്ലാ തല സാങ്കേതിക സമിതിയിലേയ്ക്ക് External Quality Monitor മാരുടെ ഒരു പാനൽ രൂപീകരിച്ചും

ഉത്തരവായിരുന്നു. പ്രസ്തുത പാനലിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്ന രണ്ട് പേർ വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങളാൽ ഒഴിവാക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും, ഗുണനിലവാര പരിശോധന സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാതെ വന്ന സാഹചര്യത്തിലും പ്രസ്തുത പാനൽ സൂചന(5) പ്രകാരം പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. സൂചന (4) പ്രകാരം വിജ്ഞാപനം ചെയ്യപ്പെട്ട് സ്വീകരിച്ച അപേക്ഷകരിൽ നിന്ന് സൂപ്രണ്ടിന്റെ എഞ്ചിനീയർ റാങ്കിൽ വിരമിച്ച എല്ലാ അപേക്ഷകരെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് പ്രസ്തുത പാനൽ പുനഃസംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ പ്രസ്തുത അപേക്ഷകളുടെ പരിശോധനാവേളയിൽ ഇ-മെയിൽ മുഖാന്തിരം സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ശ്രീ.ഫിലിപ്പ്.ഐ, ചീരമറ്റം ഈട്ടിക്കൽ, പുനവേലി (പി.ഓ), പിൻ-689589 എന്ന വിരമിച്ച സൂപ്രണ്ടിന്റെ എഞ്ചിനീയറുടെ അപേക്ഷ സെലക്ട് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ വിട്ടുപോയതായും അദ്ദേഹത്തെ EQM പാനലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്നും പിന്നീട് കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി. ആയതിനാൽ പ്രസ്തുത അപാകത പരിഹരിക്കുന്നതിനായി സൂചന 4 പ്രകാരം പുനഃസംഘടിപ്പിച്ച EQM പാനൽ ശ്രീ.ഫിലിപ്പ്.ഐ- യുടെ പേര് ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരിക്കൽ കൂടി പുനഃസംഘടിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഇതിൻ പ്രകാരം ജില്ലാതല സാങ്കേതിക സമിതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിന് ചുവടെ പറയുന്ന External Quality Monitor മാരുടെ പാനൽ രൂപീകരിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു.

- 1) ശ്രീ. കെ.എസ്.ശശികുമാർ, കൈപ്പള്ളിൽ ഹൗസ്, ഭാവന നഗർ-91, കടപ്പാക്കട, കൊല്ലം-691008
- 2) ശ്രീ. മണികണ്ഠകുമാർ.ടി, പൂങ്കാവനം, എച്ച്.എം.സി. കോളനി, കുറ്റിപ്പുറം, മലപ്പുറം-679571
- 3) ശ്രീ. സി.രജീവൻ, രാഗശ്രീ, പാലയാട്, തലശ്ശേരി-670661
- 4) ശ്രീമതി.പി.ജി.ഗിരിജാദേവി, കൃഷ്ണഗിരി, വളവി റോഡ്, ചെമ്പമുക്ക്, തൃക്കാക്കര പി.ഓ, കൊച്ചി-682021
- 5) ശ്രീമതി. ടി.എൻ.മിനി, തൊടത്തിൽ ഹൗസ്, 33/ഹാപ്പി ഹോംസ്, ഇരിങ്ങാൾ പി.ഓ.-683548
- 6) ശ്രീ. ബാബുജൻ വി.എ., വിളാകം പുരയിടം, ചിറ്റൂർ മുറി, ഡോക്ടേഴ്സ് ലെയിൻ, പത്തനംതിട്ട -689645
- 7) ശ്രീ. എസ്.അൻവർ ഹസൈൻ, മേടയിൽ, എം.ആർ.ഏ 107B, മണ്ണാമുല, പേരൂർക്കട പി.ഓ., തിരുവനന്തപുരം-695005
- 8) ശ്രീ. എസ്.ചന്ദ്രകുമാർ, സ്വരലയ, ടി.സി.52/683/1, പൂഴിക്കുന്ന്, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് പി.ഓ., തിരുവനന്തപുരം-695019
- 9) ശ്രീ. സാബു കെ. ഫിലിപ്പ്, കടക്കച്ചിറ, ഹൗസ് നം:13/2119, ഗോൾഫ് ലിങ്ക് റോഡ്, മലാപറമ്പ, കോഴിക്കോട്-673009
- 10) ശ്രീമതി. രേണുക കെ., കാർത്തിക, ടെമ്പിൾ ലെയിൻ, രവിപുരം, എറണാകുളം

- 11) ശ്രീ. ബാബുരാജ് പി.എസ്., പുറക്കാട്ടിൽ ഹൗസ്, 110 കെവി സബ്സ്റ്റേഷൻ റോഡ്, പാലപ്പുറം പി.ഒ., ഒറ്റപ്പാലം, പാലക്കാട്-679103
- 12) ശ്രീ. എ.മുഹമ്മദ് അഷറഫ്, അരീക്കൽ, ചെലവൂർ പി.ഒ., കോഴിക്കോട്-673571
- 13) ശ്രീ. സിനിലാൽ ജി, ശ്രീഗോവിന്ദം, എ.ആർ.എ-167, തോപ്പിൽകടവ്, കൊല്ലം-691012
- 14) ശ്രീ. കെ.ബാലകൃഷ്ണൻ, ശ്രീധരം, അന്നൂർ മഹാവിഷ്ണുക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം, അന്നൂർ, പയ്യന്നൂർ-670307
- 15) ശ്രീ. സുനിൽകുമാർ.കെ, സുനിൽ ഭവൻ, മൈലക്കാട് പി. ഒ., കൊല്ലം-691571
- 16) ശ്രീ. മോഹൻ ഐ.കെ., ജ്യോതിസ്, കണ്ണത്ത് ലെയിൻ, മുതുവറ, തൃശൂർ
- 17) ശ്രീമതി. ജെസ്സി ഇ.എസ്, അറയ്ക്കൽ ഹൗസ്, പാറക്കാട് ക്ഷേത്രം റോഡ്, ചെമ്പമുക്ക്, തൃക്കാക്കര പി.ഒ, കൊച്ചി-682021
- 18) ശ്രീ. നഹാസ് എൻ.എം, 17/11D, ബ്ലായിക്കടവ് റോഡ്, ചേരാനല്ലൂർ, കൊച്ചി-682034
- 19) ശ്രീമതി.ബീന.എ, പുളിയണ്ണവിൽ, ഇഞ്ചവില പി.ഒ, പെരിനാട്, കൊല്ലം 691601
- 20) ശ്രീ. മുഹമ്മദ്.എ, 14/308, ബ്ലോസംസ്, മുട്ടഞ്ചേരി പി.ഒ, നരിക്കുനി, കോഴിക്കോട്-673585
- 21) ശ്രീ.ദിവാകരൻ. കെ, കൊട്ടാരത്ത്, തേവള്ളി പി.ഒ, കൊല്ലം 691009
- 22) ശ്രീ.സാലി.ടി.ഐ, ഷാലിമാർ, കൊല്ലക്കടവ് പി.ഒ, ആലപ്പുഴ 690509
- 23) ശ്രീ.ഫിലിപ്പ്.ഐ, ചീരമറ്റം ഈട്ടിക്കൽ, പുനവേലി (പി.ഒ), പത്തനംതിട്ട- 689589

Sandeep K G
CHIEF ENGINEER

- പകർപ്പ്:
1. External Quality Monitor പാനലിൽ ഉൾപ്പെട്ട എഞ്ചിനീയർമാർക്ക്
 2. CMLRRP 2.0 MIS-ൽ ക്രമീകരണം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡ ഐ.കെ.എം-ന്
 3. ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട്, ഇ.ഡബ്ല്യൂ സെക്ഷൻ

**Digitally signed by
SANDEEP K G
Date: 03-10-2026
13:35:07**